

# 监 理 日 志

工程名称: 海丰县惠山50MW光伏发电项目

|                          |                                                                 |                 |            |    |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----|---------------|
| 日期                       | <u>2019年7月3日星期三</u>                                             | 气候              | <u>晴</u>   | 气温 | <u>18-27℃</u> |
| 监理人员动态:                  |                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况: |            |    |               |
| <u>1人上岗</u>              |                                                                 |                 |            |    |               |
| 施工方人员动态: <u>现场共有4人巡检</u> |                                                                 |                 |            |    |               |
| 施工机械动态: <u>无</u>         |                                                                 |                 |            |    |               |
| 施工部位进度情况                 | <u>1.南区水土保持施工3人.</u><br><u>2.北区1、2、5号方阵接地网复测1人管理人员2人.监督人员2人</u> |                 |            |    |               |
| 检查发现的问题                  | <u>监督检查发现:所有检测部位.接地电阻均小于4欧.</u>                                 |                 |            |    |               |
| 处理措施、意见、结果               | <u>符合规范要求</u>                                                   |                 |            |    |               |
| 协调内容或其他                  |                                                                 |                 |            |    |               |
| 记录人                      | <u>郭俊兴</u>                                                      | 总监签阅            | <u>徐耀生</u> |    |               |



扫描全能王 创建