

监 理 日 志

工程名称: 金县老屋山 50MW 光伏发电项目

日期	2019 年 7 月 8 日 星期一	气候	多云	气温	18°-25°
监理人员动态: 1 人 上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 无					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	因当地人对六月六日节日, 无人到坝.				
检查 发现 的 问题	各光伏区检查发现围栏有不同程度 的破损.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已要求施工单位尽快修复.				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		

