

监 理 日 志

工程名称: 新县老界岭50MW光伏发电项目

日期	2019年7月14日 星期 日	气候	阴	气温	19°-25°
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有7人作水土保持</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工 部位 进度 情况	现场共有7人在南5号地块作水土保持施工 其中管理人员3人。				
检查 发现 的问 题	检查水土保持覆土厚度不符合要求。				
处理 措施 、意 见、 结果	已现场再次要求增加覆土厚度。				
协调 内容 或其 他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



扫描全能王 创建