

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年7月19日 星期五	气候	阴	气温	18-25℃
监理人员动态:	1人 上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场共有4人 短缺				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度情况	1. 北区组串线检查修复作业人员2人、管理人员1人。 2. 南区5号地块组件规格检查、2人、管理人1人。				
检查发现的问题	检查北区组件修复, 发个别部位, 组件埋埋深不够。				
处理措施、意见、结果	已现场要求增加组件线埋深深度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊奇	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建