

监 理 日 志

工程名称: 逸泉老寨山50MW光伏发电项目.

日期	2019年8月6日星期二	气候	多云	气温	17-26℃
监理单位动态:	1人上岗.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	共有6人巡检.				
施工机械动态:	无.				
工位度况	南区5号地块 1.旧桩基紧团3人. 2.支架立柱密特圈就位2人、管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现,25号桁架圈桩个别部位紧团不到位				
处理措施、意见、结果	已要求进行再次紧团.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建