

监 理 日 志

工程名称: 通县老寨山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年8月9日 星期五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>16℃-26℃</u>
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
<u>1人上岗</u>					
施工方人员动态: <u>现场共有5人, 短缺</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工进度情况	<u>1. 北区围栏紧围2人.</u> <u>2. 南区16#方阵组件线查线修复3人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现北区4#方阵局部围栏木桩紧围不到位</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求重新进行紧围.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>陈耀生</u>		

工程
日期

监理

施工

施工

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他



扫描全能王 创建