

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年8月15日</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18-30℃</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场共有5人</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位及进度情况	<u>南区16#方阵组件规格更换, 作业人员4人, 管理人员1人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现更换后的组件个别压块不符合要求</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已现场要求按规范进行调查并整改完成.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐程生</u>		

工程名称:

日期:

监理人员:

施工方:

施工机械:

施工部位及进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录



扫描全能王 创建