

监 理 日 志

工程名称: 阜平县老黑山 50mw 光伏发电项目

日期	2019年8月19日 星期一	气候	多云转阵雨	气温	18°-28°
监理人员动态: 1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场共有5人巡检					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	南区8-9号方阵组件规格更换, 作业人员4人. 管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现: 8号方阵个别组件更换后, 固定螺栓 螺母不到位				
处理措施、意见、结果	已现场要求再次紧固并旁站完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊平	总监签阅	徐程生		



扫描全能王 创建