

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目

日期	<u>2019年8月24日星期三</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>17°-29°</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场共有5人润齿</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位 施工进度 情况	<u>南区5号地块组件规格更换,作业人员4人,管理人员1人。</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现,25号方阵组件更换后,个别组件固定螺栓 紧固不到位。</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已现场要求再次进行紧固并旁站完成。</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊芳</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

