

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目

日期	<u>2019年8月22日</u> 星期 <u>四</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>18°-31°c</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场共有5人在岗</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位及进度情况	<u>南区8-16号组件线修复,作业人员4人,管理人员1人</u>				
检查发现的问题	<u>检查旁站部分组件线修复,修复工艺符合要求</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐礼生</u>		



扫描全能王 创建