

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年8月23日 星期五	气候	多云	气温	17°-28°
监理单位动态: 1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场共有4人暂缺					
施工机械动态: 无					
施工部位及进度情况	南区B区4-5号方阵组件线检查修复, 作业人员3人, 管理人员1人				
检查发现的问题	检查发现修复后的组件线局部埋深不够				
处理措施、意见、结果	已现场要求增加埋深深度				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

工 程 日 志

监 理

施 工

施 工

施 工 部 进 度 情 况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

i



扫描全能王 创建