

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年6月24日星期六	气候	多云	气温	18-30℃
监理人员动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 北区4号逆变器组件修复作业人员、管理人员1人。 2. 升压站水泵房电控楼爬梯加固作业人员、管理人员1人。				
检查发现的问题	检查发现北区组件修复后组件线仍有局部埋深不够				
处理措施、意见、结果	已现场要求增加组件线深埋并离场完成。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊		总监签阅	徐耀生	

