

监 理 日 志

工程名称: 遂川县黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年8月25日 星期二	气候	多云	气温	17°-30°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人上岗.					
施工方人员动态: 现场共有6人巡检					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1、东区水土保持施工3人, 作业人员2人, 管理人员1人. 2、南区5号地块组件线修复, 作业人员2人, 管理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现: 组件线修复没有按要求全部套管.				
处理措施、意见、结果	已要求返工, 全部进套管处理并验收完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀奎		

