

监 理 日 志

工程名称: 西泉东黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年9月10日 星期二	气候	小到中雨	气温	17°-22°
监理人员动态:	1 人 上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	因雨现场无人巡检				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	因雨现场无人巡检				
检查发现的问题	检查上周更换完成6-7号方阵,发现仍有少数部位有遗漏的生锈螺栓				
处理措施、意见、结果	已通知总包单卷小夹处理				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

