

监 理 日 志

工程名称: 通山杏里山50MW光伏发电项目

日期	2019年9月11日星期三	气候	小雨转多云	气温	17°-22°
监理人员动态:	1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场有30人在场				
施工机械动态:	无.				
施工部位进度情况	南区5号地块支架生锈检修更换30人作业.				
检查发现的问题	检查发现: 仍有个别生锈螺栓没有更换.				
处理措施、意见、结果	已要求进行返工处理, 完成后再次报验验收检查.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生.		



扫描全能王 创建