

监 理 日 志

工程名称: 望见东泰山50MW光伏发电项目

日期	2019年10月20日 星期一	气候	阴转多云	气温	10~20
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格		
施工方人员动态: 现场共有25人, 短缺					
施工机械动态: 无					
施工部位 施工进度情况	北区3号方阵支架生锈螺栓更换				
检查发现的问题	检查发现: 螺栓材质另, 基本符合要求				
处理措施、意见、结果	加强螺栓管理 提高螺栓质量				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐光生		



扫描全能王 创建