

监 理 日 志

工程名称: 通县老关山50MW光伏发电项目

日期	2019年11月17日 星期日	气候	晴	气温	9~22℃
监理单位动态:	1人 上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场共有15人 在岗				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	南区10-13号方阵组件压块生锈螺栓更换.				
检查发现的问题	检查发现. 组件压块中间压块生锈螺栓仍有部 遗漏.				
处理措施、意见、结果	已通知总包单位尽快返工处理.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐魏生		