

监 理 日 志

工程名称: 通县表黑山光伏发电项目

日期	2019年12月18日星期三	气候	多云	气温	4-12℃
监理人员动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	现场共有5人巡检				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	光伏区北区、4号方阵前屋面安装门支架完成				
检查发现的问题	检查发现在改后的支架个别部位螺栓 紧固不到位				
处理措施、意见、结果	已现场旁站返工再次"紧固完成"				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳		总监签阅	徐耀生	

工程名
日期

监理人

施工方

施工机

施工部位
进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录