

监 理 日 志

工程名称: 墨累老黑山 50mw 光伏发电项目

日期	2019年12月24日 星期二	气候	晴	气温	5-17℃
监理人员动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格		
施工方人员动态:	现场共有5人巡检				
施工机械动态:	无				
施工部位 施工进度情况	光伏北区5号方阵组件角度调整				
检查发现的问题	检查发现: 个别部位支架螺栓未紧固到位				
处理措施、意见、结果	已旁站重新紧固完成, 并要求对所有组件调整后的支架螺栓进行再次检查紧固。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊光	总监签阅	徐礼星		

工程名

日期

监理人

施工方

施工材

施工部位
施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他