

监 理 日 志

工程名称: 通县老梁山 50mW 光伏发电项目

日期	<u>2019年12月26日 星期四</u>	气候	<u>全天小雨</u>	气温	<u>0℃</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格			
施工方人员动态: <u>现场有3人在巡检</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位 进度情况	<u>南5号地塔被大风吹坏支架修复及支架螺栓再次紧固</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现损坏支架有少数抱箍断裂, 更换修复后支架稳定符合要求</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	

工程名称
日期
监理人
施工方
施工机械
施工部位
进度情况
检查发现的问题
处理措施、意见、结果
协调内容或其他