

监 理 日 志

工程名称: 白兔老屋山 50MW 光伏发电项目

日期	2014年12月28日 星期六	气候	阴转多云	气温	1-14℃
监理人员动态: 1人上岗		材料进场、取样见证、合格			
施工方人员动态: 现场施工人员短缺					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	1. 北区组件角度调查5人。 2. 南区6-10号方阵组件支架螺栓紧固3人。				
检查发现的问题	检查发现 北区个别组件角度单组不一致。				
处理措施、意见、结果	已离场再次调查完成。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊岩	总监签阅	徐晓		

工程

日期

监理

施工

施工

施工进度情况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他