

监 理 日 志

工程名称: 通县黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年7月2日星期二</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>17°-29°</u>
监理人员动态: <u>1人上岗</u>			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: <u>现场有3人缺</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工 部位 进度 情况	<u>对东区及南区6号方阵,不合格接地网修复后进行复查.</u>				
检查 发现的 问题	<u>抽查结果抽查70%</u>				
处理 措施、 意见、 结果	<u>抽查单位全部符合规范要求.</u>				
协调 内容或 其他					
记录人	<u>郭俊志</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		



扫描全能王 创建