

监 理 日 志

工程名称: 通灵老黑山 50 MW 光伏发电项目

日期	2019年7月6日 星期六	气候	降雨	气温	17-26
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人上岗					
施工方人员动态: 现场有施工人员4人					
施工机械动态:		无			
施工部位 施工进度情况	南区15号地块水土保持施工, 4人, 管理人员2人				
检查发现的问题	检查发现水土保持施工覆土厚度不符合要求				
处理措施、意见、结果	已再次要求增加覆土厚度。				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅		



扫描全能王 创建