

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年 6月 15日 星期六	气候	晴 16 [°] —28 [°] C	气温	16 [°] —28 [°] C
----	------------------	----	--------------------------------------	----	------------------------------------

监理人员动态: 1人上岗. 施工方人员动态: 现场共有8人, 钢筋工. 施工机械动态: 无.	材料进场、取样见证、合格情况:
--	-----------------

施工部位进度情况	1、5号地块有4人安装支架对穿螺栓. 2、15号方阵有4人在作水土保持施工.
----------	---

检查发现的问题	检查发现15号方阵水土保持敷土厚度不够. 施工效果不佳.
---------	---------------------------------

处理措施、意见、结果	已现场再次要求增加敷土厚度. (现场取土有一定困难).
------------	--------------------------------

协调内容或其他	
---------	--

记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生
-----	-----	------	-----