

监 理 日 志

工程名称: 阜宁县黑山50MW光伏电站项目

日期	2019年8月17日 星期六	气候	多云	气温	18~30℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场共有5人, 满员.					
施工机械动态: 无					
施工部位及进度情况	南区12-13号方阵组件规格更换, 作业人员4人, 监理人员1人.				
检查发现的问题	检查发现12号方阵更换后组件个别固定螺栓松动, 紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已要求再次进行紧固, 并旁站完成.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊志		总监签阅	徐耀生	

工程名称: 阜宁县黑山50MW光伏电站项目
日期: 2019年8月17日
天气: 多云
气温: 18~30℃
材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态: 现场共有5人, 满员.
施工机械动态: 无
施工部位及进度情况: 南区12-13号方阵组件规格更换, 作业人员4人, 监理人员1人.

检查发现的问题: 检查发现12号方阵更换后组件个别固定螺栓松动, 紧固不到位.

处理措施、意见、结果: 已要求再次进行紧固, 并旁站完成.

协调内容或其他:



扫描全能王 创建