

监 理 日 志

工程名称: 金县老黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年10月22日 星期二</u>	气候	<u>晴转多云</u>	气温	<u>10-22</u>
监理单位动态: <u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格			
施工方人员动态: <u>现场共有25人</u>					
施工机械动态: <u>无</u>					
施工部位及进度情况	<u>北区3号方阵支架生锈螺栓更换</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现:</u> <u>仍有个别生锈螺栓遗漏</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已现场强调加大检查力度避免遗漏</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊宁</u>	总监签阅	<u>徐智生</u>		

工程名

日期

理人

工方

工机

工
位
度
况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记