

监 理 日 志

工程名称: 白兔老燕山50mw光伏发电项目

日期	2019年10月30日星期三	气候	晴	气温	9~20
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格			
1人上岗					
施工方人员动态: 现场共有35人消缺					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	北区2号方阵支架生锈螺栓更换				
检查发现的问题	检查发现, 个别螺栓部位螺栓未紧固 不到位				
处理措施、意见、结果	已现场整改完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊	总监签阅	徐耀生		

工程名称
日期
监理人
施工方
工程材料
工位度况
检查发现的问题
处理措施、意见、结果
协调内容或其他