

监 理 日 志

9-24

合格情

工程名称: 鱼泉老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年11月02日 星期六	气候	多云转阴	气温	9-16℃
监理单位动态:	1人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	因镀锌更换老板感温生病,现场无13号缺				
检查发现的问题	检查发现:北区支架生锈镀锌更换:4号方阵完成90%,5号方阵完成10%,1、2、3号方阵完成95%,个别部位生锈镀锌有遗漏				
处理措施、意见、结果	已再次要求加强现场检查避免遗漏				
协调内容或其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	