

监 理 日 志

工程名称: 金县老屋山50MW光伏发电项目

日期	<u>2017年11月22日 星期五</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>8-2</u>	工程名称	<u>金县老屋山50MW光伏发电项目</u>
监理单位动态:		<u>1人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格		期	<u>11月22日</u>
施工方人员动态:		<u>现场共有5人清理</u>				理人员:	
施工机械动态:		<u>无</u>				工方人	
施工部位	<u>项目部小广场清理共5人</u>						工机械
施工进度情况							工位度况
检查发现的问题	<u>检查发现部分材料堆放处不合理</u>						金查发现的课题
处理措施、意见、结果	<u>已要求更换堆放处所</u>						处理措施、意见、结果
协调内容或其他							协调内容或其他
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>陈耀生</u>			