

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年12月2日 星期一	气候	小雨	气温	8℃	工程名称
监理人员动态: 1人 上岗.		材料进场、取样见证、合格		日期		理人 工方 工机 工位度况 金查受见约可题 处理措施、意见、结果 协调内容或其他 记录
施工方人员动态: 无				期		
施工机械动态: 无				理人 工方 工机 工位度况		
施工 部位 进度 情况	因雨现场无人施工					工位度况
检查 发现的 问题	检查现场所有重要控制安全点位 未发现安全隐患。					金查受见约可题
处理 措施、 意见、 结果	加强现场安全管理。 加大防火管控力度。					处理措施、意见、结果
协调 内容或 其他						协调内容或其他
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐德生			记录