

# 监 理 日 志

工程名称: 白果老黑山 50 MW 光伏发电项目

工程名

日期

监理人

施工方

施工机

工  
位  
度  
况  
部  
进  
情  
况

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记录

|            |                                          |    |                 |     |       |
|------------|------------------------------------------|----|-----------------|-----|-------|
| 日期         | 2019 年 12 月 20 日 星期 五                    | 气候 | 小雨              | 气温  | 4~10℃ |
| 监理单位动态:    | 1人上岗                                     |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |       |
| 施工方人员动态:   | 无                                        |    |                 |     |       |
| 施工机械动态:    | 无                                        |    |                 |     |       |
| 施工部位进度情况   | 因天气原因现场无人施工                              |    |                 |     |       |
| 检查发现的问题    | 复查南区8-10号方阵前期安装问题支架在整改,发现个别部位组件角度仍不符合要求。 |    |                 |     |       |
| 处理措施、意见、结果 | 已通知施工队再次进行调查,完成后再次报验。                    |    |                 |     |       |
| 协调内容或其他    |                                          |    |                 |     |       |
| 记录人        | 郭俊兴                                      |    | 总监签阅            | 徐耀生 |       |