

监 理 日 志

工程名称: 鱼泉老屋山 50 MW 光伏发电项目

日期	2020 年 11 月 03 日 星期 五	气候	多云	气温	6°-16°
监理人员动态: 1 人 上岗		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 现场共有 5 人 巡检					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	南区 5 号地块组件角度调查 5 人				
检查 发现 的 问题	检查发现, 调查后的组件角度 符合要求				
处理 措施 、 意见 、 结果	无				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

工程

日

监理

施工

施工

施工进度

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他

记