

# 监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50 MW 光伏发电项目

|                |                                  |                |      |     |       |
|----------------|----------------------------------|----------------|------|-----|-------|
| 日期             | 2020 年 01 月 05 日 星期 日            | 气候             | 阴转小雨 | 气温  | 6-16℃ |
| 监理人员动态:        |                                  | 材料进场、取样见证、合格情况 |      |     |       |
| 施工方人员动态:       |                                  |                |      |     |       |
| 施工机械动态:        |                                  |                |      |     |       |
| 施工部位<br>施工进度情况 | 光伏南区5号地块组件角度调查现场有5人滑铁            |                |      |     |       |
| 检查发现的问题        | 检查发现: 组件角度调查后 钢支架个别部位<br>螺栓紧固不到位 |                |      |     |       |
| 处理措施、意见、结果     | 已现场旁站再次紧固完成                      |                |      |     |       |
| 协调内容或其他        |                                  |                |      |     |       |
| 记录人            | 郭俊芳                              |                | 总监签阅 | 徐耀生 |       |