

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2020年01月08日星期三	气候	多云	气温	8°-18°
监理人员动态:	1人上岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	现场共有5人巡检				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	南区5号地块组件角度调查.				
检查发现的问题	检查发现,调查后的组串支架个别螺栓紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场旁站重新紧固合格完成				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳	总监签阅	徐耀生		