

监 理 日 志

工程名称: 白夹老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年9月19日 星期一	气候	阴	气温	17°-22°
监理人员动态: 1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 现场共有4人, 润缺.					
施工机械动态: 无					
施工进度 部位 情况	1. 南区5号地块及8号方阵架生锈钢螺栓更换4人. 2. 升压站外护坡敷土作业人员4人, 整理人员2人, 共6人.				
检查发现的 问题	检查支架生锈钢螺栓更换发现8号方阵个别螺栓 更换后螺栓紧固不到位				
处理措施、 意见、结果	已立即要求进行返工处理, 并旁站完成.				
协调内容 或其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	徐耀生		



扫描全能王 创建