

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 四

天气: 多云转阵雨

气温: 26~9°

工程名称: 盘县老屋山 50MW 太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查了升压站办公楼屋面女儿墙砌筑质量; 对升压站电控楼室内圈梁钢筋绑扎、模板安装以及混凝土浇筑质量情况进行检测并检测了室内填充墙砌块施工质量以及室内管线施工质量情况; 复查了光伏区 5 号、13 号方阵桩机钻孔施工质量情况; 对 15 号方阵桩机钻孔质量以及混凝土灌注桩质量情况进行检测; 检测了升压站内 SVG 设备基础开挖质量情况; 对 G21、G11 铁塔组立质量情况以及施工人员施工安全情况进行检查;	
施 工 情 况	承包单位 中建五洲工程装备有限公司	施工内容及进度 升压站办公楼屋面女儿墙砌筑施工; 升压站电控楼室内圈梁钢筋绑扎、模板安装以及圈梁混凝土浇筑; 升压站电控楼室内填充墙砌筑施工以及室内管线施工; 光伏区 5 号、13 号方阵桩机钻孔施工; 15 号方阵桩机钻孔施工以及混凝土灌注桩施工; 升压站室外 SVG 设备基础开挖; G21、G11 铁塔组立; G39、G43 基础接地线开挖; G37 基础材料转运;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员	危建平 王强 王	
记录人: 王强	总监 (总监代表): 危建平	