

监 理 日 志

工程名称: 惠安县黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年03月16日</u> 星期 <u>六</u>	气候	<u>阴</u>	气温	<u>4°-7°</u>
监理单位动态:	<u>一人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场有30人在岗</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工进度情况	<u>1. 光伏北区有8人在岗 - 东区有5人在岗</u> <u>2. 光伏南区共有17人在岗</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现后补1MW组件接地线接线仍有部</u> <u>分松动已再次要求返工处理</u>				
处理措施、意见、结果	<u>要求现场管理人员加强现场巡检质量</u> <u>对返工不合格部分重新报验</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊忠</u>		总监签阅	<u>徐耀生</u>	

