

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月20日星期三	气候	晴	气温	10~25℃
监理人员动态:	1人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	有36人在现场巡检.				
施工机械动态:	拖拉机一台				
施工部位进度情况	1. 北区有11人. 东区有15人. 南区. 11号方阵有6. 13号方阵有1人 5号地块3人				
检查发现的问题	现场检查发现. 1. 10号方阵修复完成的组串间接地没有连接 2. 9号方阵少部分电缆扁铁埋设不规范				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位重新进行巡检.				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳		总监签阅	徐耀生.	

