

# 监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50mw 光伏发电项目

|                       |                                                                       |      |                 |    |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|-------|
| 日期                    | 2019 年 03 月 26 日 星期二                                                  | 气候   | 晴               | 气温 | 9-19℃ |
| 监理人员动态: 一人上岗.         |                                                                       |      | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |       |
| 施工方人员动态: 现场有 45 人在润斜. |                                                                       |      |                 |    |       |
| 施工机械动态: 接抱机台          |                                                                       |      |                 |    |       |
| 施工进度情况                | 1. 北区润斜有 15 人, 东区润斜 10 人<br>2. 南区 11 号方阵 4 人, 5 号地块 15 人, 15 号方阵 1 人。 |      |                 |    |       |
| 检查发现的问题               | 检查发现南区 10 号方阵. 电缆保护局部不到位                                              |      |                 |    |       |
| 处理措施、意见、结果            | 已要求现场管理人员进次施工完成并加强现场检查                                                |      |                 |    |       |
| 协调内容或其他               |                                                                       |      |                 |    |       |
| 记录人                   | 郭俊奇                                                                   | 总监签阅 | 徐耀生             |    |       |

