

监 理 日 志

工程名称: 组贝老黑山50mw光伏发电项目

日期	<u>2019年03月29日 星期五</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>12~24℃</u>
监理单位动态:	<u>一人上岗.</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场有4人在巡检.</u>				
施工机械动态:	<u>无.</u>				
施工进度情况	<u>1. 东区巡检有10人, 北区巡检15人.</u> <u>2. 南区5号地块有10人, 9-13号方阵有5人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现此在1-4号方阵组件压块调查仍有少部分不合格</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已将图片发给施工管理人员要求再次进行巡检</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		

