

监 理 日 志

工程名称: 海丰县黑山50MW光伏发电项目

日期	<u>2019年04月03日 星期三</u>	气候	<u>小雨</u>	气温	<u>7°-15°</u>
监理人员动态:	<u>一人上岗</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场因雨无人施工.</u>				
施工机械动态:	<u>无</u>				
施工部位进度情况	<u>现场因雨无法施工.</u>				
检查发现的问题	<u>小雨中对施工、短缺现场的供电设备及电源线路进行了安全检查 没有发现安全隐患.</u>				
处理措施、意见、结果	<u>无</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅		

