

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山 50MW 光伏发电项目

日期	2019年04月07日 星期一	气候	多云	气温	8°-21°
监理人员动态: 一人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 今天全场有23人在场.					
施工机械动态: 无.					
施工 部位 进度 情况	1、北区有10人在接桩网降阻施工. 组件支架螺栓拧紧 5人. 2、南区对块组件串号检查3人 组件支架立柱对焊螺栓拧紧.				
检查 发现 的 问题	今天现场检查发现问题. 北区5号方阵个别组件支架螺栓拧紧不到位				
处理 措施 、 意见 、 结果	已现场整改返工处理完毕.				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊飞		总监签阅	徐耀生	

