

监 理 日 志

工程名称: 盘县老寨山光伏发电项目

日期	2019年5月16日 星期五	气候	晴	气温	17-30℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场有10人在场.					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 南区5号地块支架立柱对穿螺栓安装5人. 2. 东区接地降阻施工3人. 3. 升压站车道划线2人.				
检查 发现的 问题	1. 检查发现东区接地降阻扁铁埋深不够. 2. 南区5号地块支架螺栓安装仍有个别地方出现遗漏现象.				
处理 措施、 意见、 结果	1. 已要求加深接地扁铁埋深深度. 2. 已再次要求现场管理人员加强加大检查力度, 不得再次出现遗漏现象.				
协调 内容或 其他					
记录人	郭俊兴		总监签阅	徐耀生	

