

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山光伏发电项目

日期	2019年5月18日 星期六	气候	晴转多云	气温	17-31℃
监理人员动态: 1人上岗.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 现场共有10人巡检					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	1. 东区20方阵接地电阻施工 2. 南区5号地块支架立柱对接螺栓安装 3. 和南区箱逆变围栏油漆.				
检查 发现 的 问题	检查发现箱逆变围栏油漆, 外观较差, 各别部位不均匀.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已要求返工处理.				
协调 内容 或 其他					
记录人	郭俊兴	总监签阅	符生.		

