

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50mw光伏发电项目.

日期	<u>2019年5月26日</u> 星期 <u>日</u>	气候	<u>多云转雨</u>	气温	<u>17°-26°</u>
监理人员动态:	<u>1人上岗.</u>		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	<u>现场有10人在值班</u>				
施工机械动态:					
施工进度情况	<u>1. 光伏区箱变高压电缆挂牌及电缆检测外.</u> <u>2. 箱变档位调查2人.</u> <u>3. 8号方阵组件线检修2人.</u>				
检查发现的问题	<u>检查发现8号方阵组件线检修不合格</u>				
处理措施、意见、结果	<u>已要求返工再次检修彻底.</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>郭俊兴</u>		总监签阅	<u>徐耀生.</u>	

