

监 理 日 志

工程名称: 通县老黑山50mw光伏发电项目

日期	2019年03月22日 星期五	气候	晴	气温	10-25℃
监理人员动态: 一人上岗.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 今天现场有50人在岗.					
施工机械动态: 无.					
施工部位及进度情况	1. 北区消缺有15人, 东区消缺10人. 2. 南区5号地块有20人, 13号方阵有5人.				
检查发现的问题	现场检查发现个别消缺后的支架螺栓 仍有松动等因不到位的情况.				
处理措施、意见、结果	已要求现场管理人员必须再次紧固				
协调内容或其他					
记录人	郭俊忠	总监签阅	徐耀生.		

工程
日期:

监理

施工

施工

施工进度

检查发现质量问题

处理措施、意见、结果

协调内容或其他



由 扫描全能王 扫描创建