

监 理 日 志

工程名称: 红安县黑山50MW光伏发电项目

日期	2019年03月24日 星期日		气候	阴转多云	气温	4-14℃
监理单位动态:	一人上岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	领现场所有人员在洞缺					
施工机械动态:						
施工部位进度情况	1. 此区洞缺人员有15人, 东区洞缺人员有10人, 南区洞缺5号地块有20人.					
检查发现的问题	个别支架组件螺栓紧固不到位					
处理措施、意见、结果	已要求再次进行紧固					
协调内容或其他						
记录人			总监签阅			

工
日
监
施
施
旅
部
进
情
况

