

# 监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山 50MW 光伏发电项目

|                            |                                                         |    |                 |    |                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----|-----------------|----|----------------|
| 日期                         | <u>2019年04月09日 星期二</u>                                  | 气候 | <u>多云</u>       | 气温 | <u>12°-26°</u> |
| 监理人员动态: <u>一人上岗</u>        |                                                         |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |                |
| 施工方人员动态: <u>今天现场有32人出勤</u> |                                                         |    |                 |    |                |
| 施工机械动态: <u>无</u>           |                                                         |    |                 |    |                |
| 施工<br>部位<br>进度<br>情况       | <u>1、北区接地网降阻施工26人。</u><br><u>2、本区21号方阵支架立柱对穿螺栓安装6人。</u> |    |                 |    |                |
| 检查<br>发现的<br>问题            | <u>检查发现本区围栏安装个别围栏基</u><br><u>础不符合要求</u>                 |    |                 |    |                |
| 处理<br>措施、<br>意见、<br>结果     | <u>已要求现场管理人员进行返工处理。</u>                                 |    |                 |    |                |
| 协调<br>内容或<br>其他            |                                                         |    |                 |    |                |
| 记录人                        | <u>郭俊兴</u>                                              |    | 总监签阅            |    |                |

