

# 监 理 日 志

工程名称: 遂溪县黑山光伏发电项目

|                       |                                |    |                 |     |        |
|-----------------------|--------------------------------|----|-----------------|-----|--------|
| 日期                    | 2019年4月28日 星期 二                | 气候 | 多云转阴            | 气温  | 18-26℃ |
| 监理人员动态: 1人在现场上站。      |                                |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |     |        |
| 施工方人员动态: 现场共有监理人员16人。 |                                |    |                 |     |        |
| 施工机械动态: 无             |                                |    |                 |     |        |
| 施工进度情况                | 1. 北区5号方阵接地降阻施工。<br>2. 东区围栏安装。 |    |                 |     |        |
| 检查发现的问题               | 检查发现东区围栏安装存在个别基础不稳定的情况。        |    |                 |     |        |
| 处理措施、意见、结果            | 已现场要求进行了加固处理。                  |    |                 |     |        |
| 协调内容或其他               |                                |    |                 |     |        |
| 记录人                   | 廖俊才                            |    | 总监签阅            | 傅耀生 |        |

