

监 理 日 记()

日期: 2017年6月17日

星期: 六

天气: 阴

气温: 20℃~16℃

工程名称: 通县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

检查光伏区12号方阵组件安装质量以及11号方阵电缆敷设质量情况;
复查3个升压站电气综合楼内一次回路室静电地板铺设质量;
对升压站内围墙找坡质量进行了检查;
检查3个升压站变压器线架安装质量以及对软母线制作质量进行了检查;
复查3条110kV G30铁塔组立质量以及施工作业安全防护质量情况;
对升压站二次接线质量以及管母吊装、人员安全防护措施落实情况进行检查;

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
中建五洲工程技术有限公司 四川水电工程局有限公司 上海城市电力有限公司	组件支架基础浇筑: 朝完成738根, 累计完成14034根; 支架安装: 朝完成87组, 累计完成544组; 组件安装: 朝完成100组, 累计完成2547组; 光伏区: 桩机钻孔数量为839个, 累计完成43679个; 10、11、15号方阵支架组件安装施工; 18、21、23号方阵桩机钻孔、混凝土灌注桩施工; 12号方阵组件安装完成; 11号方阵汇流箱光伏电缆敷设完成; 升压站: 电气综合楼内二次回路室静电地板敷设完成; 新围墙找坡完成; 电: 主变接母线, 以及主变本体接地施工; 主变上部附件安装; 二次调试施工; 软母线制作;

其 它 事 项

对侧: 设备室电气施工; 二次接线; 管母吊装;
外线: G30铁塔组立, G23至G28放线施工;
临时用电管理不到位; 临边防护不到位; 高空作业安全防护措施不到位;

本日现场监理人员

申景鹏

文强

王

记录人:

文强

总监(总监代表):

申景鹏

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建